




[pdf 24.10.2012
XTIN (Blick nach XSIN)
Wand vor Schacht XSIN
(Eingang MKK3 20.02.2013)]

Unter Sturz und RLT
frei für ELT.

Schacht XSIN

1/3/27.02.2013

1.150
2.000

①

Schutzgitter

950/1.000

UKK 50 OKFB neu 800 über OKFB

950
1000

BSK

H*B*L 650 * 650 * 500

OK Kanal, Gitter u. BSK
100 unter UK-WDB

ELT unter RLT

① - Bauweise Sturz OK = 100 unter Gitter RLT

Kanal mit Konsolen an Wand

An Wand frei für ELT
(Konsolen der RLT-beachten!)

ZUL-XTIN-Tunnel 7.UG

V = 5.000 m³/h
Kanal 400 / 800

700

1.700

T90
RS
T005

213 / 27.02.2013

1.150
2.000
Schutzgitter
950/1.000
UKK & OKFB neu 800 über OKFB

①

OK Kanal, Gitter u. BSK
100 unter UK-WDB

ELT unter RL

ZUL-XTIN-Tunnel 6.UG

V = 5.000 m³/h

Kanal 400 / 800

① - Baueits Sturz

OK=100 unter

Gitter RL

ZUL-XTIN-Tunnel 7.UG

V = 5.000 m³/h

Kanal 400 / 800

BSK
H*B*L 650 * 650 * 500

RD43

850

100

F90-AB

100

800

T90
RS
T005

T006

1170

150

250

Zuluftgitter unten
5x 425x125

ZU054/635

ZU054/635

3/3 27.02.2013